



DEPARTAMENTO DE

SALUD

GOBIERNO DE PUERTO RICO

26 de junio de 2025

Retirada del mercado por contenido de plomo: Andadores para bebés marca Boyro



Información

La CPSC (Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE. UU.) advierte a los consumidores dejar de usar de inmediato y desmontar los andadores con número de modelo US-B01 que se encuentra debajo del cojín del asiento. Los andadores se vendieron en negro, azul y gris con cinco niveles de ajuste de altura. El andador tiene un asiento que gira negro o gris, un reposapiés, seis ruedas y cuatro juguetes extraíbles (un búho, una flor, un arco con una pelota y un panel de tres botones con música e iluminación). Se vendieron entre \$70.00 a \$90.00 en Amazon desde agosto 2024 hasta diciembre 2024.

Enlace: https://www.cpsc.gov/Recalls/2025/Boyro-Baby-Walkers-Recalled-Due-to-Risk-of-Serious-Injury-or-Death-to-Children-from-Fall-Hazard-Violations-of-the-Federal-Standard-for-Infant-Walkers-and-Lead-Content-Ban-Sold-Exclusively-on-Amazon-com?utm_campaign=&utm_content=&utm_medium=email&utm_source=govdelivery&utm_term=20250627

El Departamento de Salud recomienda a los consumidores que hayan comprado este producto, sospecha o sabe que estuvo en contacto, dejar de usarlo inmediatamente. Los consumidores deberán contactar a *Boyro Baby* para obtener instrucciones sobre cómo recibir un reembolso completo. Se les pedirá que desarmen el andador y antes de disponer el producto le tomen tres fotos y las envíen por correo electrónico a boyrobaby@outlook.com. Una vez recibidas las tres fotos, *Boyro Baby* emitirá el reembolso. *Boyro Baby* y Amazon se estarán comunicando directamente con todos los compradores conocidos.

Si algún niño/a estuvo expuesto a este producto debe realizar una consulta con su pediatra para realizar una prueba venosa y conocer la concentración de plomo en sangre. A su vez, el Programa de Prevención de Envenenamiento por Plomo en Niños, contestará cualquier pregunta relacionada al envenenamiento por plomo, su prevención y ofrecerá las recomendaciones necesarias.

Programa de Prevención de Envenenamiento por Plomo en Niños
787-765-2929 Ext. 3219, 3232